目 录

— ,	概述1
<u>-</u> ,	外形尺寸2
三、	引脚说明3
四、	技术参数4
五、	指令说明5
六、	操作时序7
七、	硬件连接图11
八、	示范程序12
九、	注意事项15

一、概述


MD12864-03-V01可显示 128 * 64点阵单色图片,或显示 8 个/行*4 行 16*16 点阵的汉字,或显示 16 个/行*8 行 8*8 点阵的英文、数字、符号。

主要技术参数和性能:

- 1、 电源: VDD: +5V/+3.3V, 出厂配置, 不可同时兼容;
- 2、 显示内容: 128(列)×64(行)点
- 3、 全屏幕点阵
- 4、 可软件调对比度、正显/反显转换、行列扫描方向可改(可旋转 180 度使用)
- 5、 接口简单方便:4 线 SPI 串口,或者并口通讯
- 6、 占空比 1/64
- 7、 工作温度: -20° C ∽+70° C, 存储温度: -30° C ∽+80° C

1

二、外形尺寸



三、引脚说明

管脚号	管脚名称	电平	管脚功能描述
1	DB0	H/L	并口:数据线 / 串口:悬空
2	DB1	H/L	并口:数据线 / 串口:悬空
3	DB2	H/L	并口:数据线 / 串口:悬空
4	DB3	H/L	并口:数据线 / 串口:悬空
5	DB4	H/L	并口:数据线 / 串口:悬空
6	DB5	H/L	并口:数据线 / 串口:悬空
7	DB6 (SCL)	H/L	并口:数据线 / 串口:时钟
8	DB7 (SDA)	H/L	并口:数据线 / 串口:数据
9	VDD	+5V/3.3V	电源正极
10	VSS	OV	电源地
11	LED+	+5V/3.3V	LED 背光电源正极
12	/CS	L	片选,低电平有效
13	/RST	L	复位控制信号,低电平有效
14	A0	H/L	数据指令选择
15	WR	H/L	并口:写信号线 / 串口:悬空
16	RD	H/L	并口:读信号线 / 串口:悬空

四、技术参数

1. 最大极限参数(超过极限参数则会损坏液晶模块)

(VDD=3.3V, Ta=25°C)

名称	符号		单位		
		最小	典型	最大	
电路电源	VDD - VSS	-0.3	3.3	3.6	V
LCD 驱动电压	VO, VOUT	-0.3	9.0	11.9	V
LCD 驱动电压	V1\V2\V3\V4	-0.3		V0	V
工作温度		-20		+70	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
储存温度		-30		+80	$^{\circ}$

2. 直流 (DC) 参数

(VDD=3.3V, Ta=25℃)

名称	符号		单位		
		最小	典型	最大	
液晶工作电压	VDD	3. 0	3. 3	3. 6	V
背光工作电压	LED+	3. 0	3. 3	3. 3	V
输入高电平	VIHC	0.8VDD		VDD	V
输入低电平	VILC	VSS		0. 2VDD	V
输出高电平	VOHC	0.8VDD		VDD	V
输出低电平	VOLC	VSS		0. 2VDD	V
液晶工作电流	IDD			0.3	mA
背光工作电流	ILED			60	mA

五、指令说明

指令表:

指令名称		指令码								功能
	AO	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0						-		
(1)显示开/关 (display on/off)	0	1	0	1	0	1	1	1	1/0	显示开/关: OXAE:关, OXAF: 开
(2)显示初始行设置 (Display start line set)	0	1	显示	初始行均	也址,共	失6 位				设置显示存储器的显示初始行
(3)页地址设置 (Page address set)	0	1	0	1	1	显示	页地址,	共4 亿	<u> </u>	设置页地址。每8 行为一个页,64 行分为8个页
列地址高4位设置 (4)	0	0	0	0	1	列地	址的高 4	4 位		高4 位与低4 位共同组成列地址,指定 128列中的其中一列。 比如液晶模块的第100 列,
列地址低4位设 置	0	0	0	0	0	列地	址的低 4	4 位		地址十六进制为0x64,那么此指令由2 个字节来表达: 0x16,0x04
(5)写显示数据到液晶屏 (Display data write)	1	8 位县	显示数据	居						从CPU 写数据到液晶屏,每一位对应一个 点阵,1 个字节对应8 个竖置的点阵
(6)显示列地址增 减 (ADC select)	0	1	0	1	0	0	0	0	1/0	显示列地址增减: 0xA0: 常规: 列地址从左到右, 0xA1: 反转: 列地址从右到左
(7)显示正显/反显 (Display normal/reverse)	0	1	0	1	0	0	1	1	1/0	显示正显/反显: 0xA6: 常规: 正显 0xA7: 反显
(8)显示全部点阵 (Display all points)	0	1	0	1	0	0	1	0	1/0	显示全部点阵: 0xA4: 常规 0xA5: 显示全部点阵
(9) LCD 偏压比设置 (LCD bias set)	0	1	0	1	0	0	0	1	1/0	设置偏压比: 0XA2: BIAS=1/9 (常用) 0XA3: BIAS=1/7
(10) 软件复位 (Reset)	0	1	1	1	0	0	0	1	0	OXE2:软件复位
(11) 行扫描顺序选 择(Common output mode select)	0	1	1	0	0	1/0	0	0	0	行扫描顺序选择: 0XC0:普通扫描顺序:从上到下 0XC8:反转扫描顺序:从下到上
(12) 电源控制 (Power control set)	0	0	0	1	0	1		作模式 共 3 位	选	选择内部电压供应操作模式
(13) 选择内部电阻 比例	0	0	0	1	0	0		压值电	阻	选择内部电阻比例(Rb/Ra):可以理解为 粗调对比度值。 可设置范围为: 0x20~0x27, 数值越大对比度越浓,越小越淡

ŧ	指令名称				指令码					功能	
		A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
	内部设置液 晶 电压模式	0	1	0	0	0	0	0	0	1	设置内部电阻微调,可以理解为微调对比 度 值,此两个指令需紧接着使用。上面一条 指
(14)	设置的电压 值	0	0	0	6 位电压值数据,0~63 共 64 级						令0x81 是不改的,下面一条指令可设置范 围为:0x00~0x3F,数值越大对比度越浓,越小越淡
	升压倍数选择	0	1	1	1	1	1	0	0	0	选择升压倍数:
(Boos	(Booster ratio set)		0	0	0	0	0	0	2 位数 升压(火旦	00:2 倍, 3 倍, 4 倍 01:5 倍 11:6 倍


六、操作时序

1. 串行时序参数表

(VDD=3.3V, Ta=25℃)

Item	Signal	Symbol	Condition	Min.	Max.	Unit
Serial clock period		tSCYC		50	_	
SCLK "H" pulse width	SCLK	tSHW		25	_	
SCLK "L" pulse width		tSLW		25	_	
Address setup time	40	tSAS		20	_	
Address hold time	A0	tsah		10	_	ns
Data setup time	SDA	tSDS		20	_	
Data hold time	SDA	tSDH		10	_	
CSB-SCLK time	CSB	tCSS		20	_	
CSB-SCLK time	CSB	tCSH		40	_	

2. 串行操作时序




3. 并行 8080 时序参数表

(VDD = 3.3V, Ta = -30 to 85°C)

Item	Signal	Symbol	Condition	Rati	ing	Units
item	Signai	Symbol	Condition	Min.	. Max.	
Address hold time		t анв		0	_	
Address setup time	A0	tAW8		0	_	
System cycle time		tcycs		240	_	
Enable L pulse width (WRITE)	WR	tccLw		80	_	
Enable H pulse width (WRITE)	WK	tcc+w		80	_	
Enable L pulse width (READ)	RD	tcclr		140	_	Ns
Enable H pulse width (READ)	KD.	tcchr		80		
WRITE Data setup time		tDS8		40	_	
WRITE Address hold time	D0 to D7	toнs		0	_	
READ access time	ום טו טם	taccs	CL = 100 pF	_	70	
READ Output disable time		tон8	CL = 100 pF	5	50	

4. 并行 8080 操作时序




5. 并行 6800 时序参数表


(VDD = 3.3V, Ta = -30 to 85°C)

Item	Signal	Symbol	Condition	Rati	ing	Units
Item	Signai	Symbol	Condition	Min.	Max.	Units
Address hold time		tah6		0	_	
Address setup time	A0	taws		0	_	
System cycle time		tcyce		240	_	
Enable L pulse width (WRITE)	WR	tEWLW		80	_	
Enable H pulse width (WRITE)	VVIK	tewnw		80	_	
Enable L pulse width (READ)	RD	tewlr		80	_	ns
Enable H pulse width (READ)	KD	tewnr		140		
WRITE Data setup time		tose		40	_	
WRITE Address hold time	D0 to D7	tDH6		0	_	
READ access time	D0 10 D1	tacc8	CL = 100 pF	_	70	
READ Output disable time		tонв	CL = 100 pF	5	50	

6. 并行 6800 操作时序




7. 复位



(VDD=3.3V, Ta=25℃)

Item	Symbol	Condition	Min.	Max.	Unit	
Reset time	tR		_	1.0	110	
Reset "L" pulse width	tRW		1.0	_	us	

七、硬件连接图



6800 时序: 68 焊 0 欧, 80 不焊 8080 时序: 68 不焊, 80 焊 0 欧

并口: P焊0欧, S不焊串口: P不焊, S焊0欧

八、示范程序

```
void Lcm_Wr_Data(uchar wrdata) //写数据
 uchar i;
 A0=1;
 CS=0;
 for (i=0; i<8; i++)
  {
    SCL=0;
    if(wrdata&0x80)
     SDA=1;
    else
     SDA=0;
    Lcm_Delay();
    SCL=1;
    Lcm_Delay();
    wrdata<<=1;</pre>
 CS=1;
void Lcm_Wr_Command(uchar wrcommand) //写指令
 uchar i;
```

```
A0=0;
 CS=0;
 for(i=0;i<8;i++)
    SCL=0;
    if (wrcommand&0x80)
     SDA=1;
    else
     SDA=0;
    Lcm_Delay();
    SCL=1;
    Lcm Delay();
    wrcommand<<=1;</pre>
  }
 CS=1;
}
void Lcm Display Pic(uchar *tab)//显示图片
 uchar i, j;
 for (i=0; i<8; i++)
  {
    Lcm_Wr_Command(0xb0+i); //Set Page`
    Lcm Wr Command(0x10); //Set Column Hight address
    Lcm_Wr_Command(0x00); //Set Column Low address
    for(j=0; j<128; j++)
       Lcm_Wr_Data(*tab++);
```

```
}
}
void Lcm_Init(void) //液晶初始化
{
 RST=1;
 Lcm Delay();
 RST=0:
 Lcm_Delay();
 RST=1:
                          //1/9 bias
 Lcm Wr Command (0xa2);
 Lcm Wr Command (0xa0);
                          //segment drive is normal
 Lcm Wr Command (0xc8);
                          //Com drive is reverse
 Lcm_Wr_Command(0x23);
                          //R2/R1=6
 Lcm_Wr_Command(0xf8);
 Lcm_Wr_Command(0x00);
                          //booster x3
 Lcm Wr Command (0x81);
                          //contrast control
 Lcm Wr Command (37);
                          //Set step=8 (first set step=64)
 Lcm Wr Command (0x2f);
                          //Follower ON, regulator ON, booster ON
 Lcm Wr Command (20);
 Lcm Wr Command (0xa4);
                          //Entir -> Normal display mode
 Lcm Wr Command(0xaf);
                          //Turn Display On
}
```

九、注意事项

1. 处理

- (1) 要避免在处理机械振动和对模块施加外力,都可能使屏不显示或损坏。
- (2) 不能用手或坚硬工具或物体接触、按压、磨擦显示屏,否则屏上的偏光片被物体划坏。
- (3)如果屏破裂液晶材料外漏,液晶可以通过空气被吸入,而且要避免液晶与皮肤接触,如果接触应立即用酒精冲洗,然后再用水彻底冲洗。
- (4)不能使用可溶有机体来清洗显示屏。因为这些可溶的溶剂对偏光片不利,清洗显示 屏时,可用棉花蘸少量石油苯轻轻擦拭或用透明胶带粘起脏物。
- (5) 要防止高压静电产生的放电,将损坏模块中的 CMOS 电路。
- (6) 不能把模块放在温度高的地方,尤其不能长时间放在湿度大的地方,最好把模块放在温度为 0 ℃-35 ℃,湿度低于 70%的环境中。
 - (7) 模块不能贮存在太阳直射的地方。

2. 操作

- (1) 当电源接通时,不能组装或拆卸模块。
- (2) 在电源电压的偏差、输入电压的偏差及环境温度等最坏条件下,也不能超过最大的额定值,否则将损坏 LCD 模块。